

VITROCERAMICA: NO FUNCIONAN LOS DOS FUEGOS DE INDUCCION BALAY 3EM-900X

Avería y solución remitida por David, (Visitante de la web)

Vitrocerámica Balay 3EM-900X.

Avería y solución:

No funcionaban los 2 fuegos de inducción, actuaba el indicador de potencia pero no hacía nada.

Una vez abierta, identificamos el módulo de control, una placa que hay debajo de una tapa negra de plástico con un tornillo.

Pues bien en esta placa, el condensador más grande que hay, de valor 10 uF (microfaradios), estaba seco, ya que este condensador está prácticamente al lado de la zona de máximo calor. Una vez cambiado este condensador de la placa de control, funcionó correctamente.

Al poner el condensador nuevo, yo lo puse tumbado para que no volviera a pasar lo mismo con el tiempo, de esta manera no recibe tanto calor.

Espero sirva de ayuda, y si es de interés cuélgalo en la web.

Un saludo.

David.

Documento descargado gratuitamente de la página web

<http://repara-tu-mismo.webcindario.com> queda prohibido por el autor y por el responsable de la web, su publicación con ánimo de lucro, siendo necesario notificarlo previamente. El documento se ha creado para que circule libremente en Internet, sin coste alguno para quien lo visualiza.